

ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。

新規制対応品

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト	
						品名	数量
M'z SPEED	MZ66	トヨタ シエンタ シエンタハイブリッド	DBA-NSP170G DAA-NHP170G	H27/7~	2NR-FKE 1NZ-2LM	本体(A)	1
						本体(B)	1
						45ガスケット	1
						M8*35フランジボルト	2
						M8フランジナット	2
						M10ワッシャ	1
						M10X15ボルト(P=1.5)	2
						付属ブラケット	1
						付属ゴム(02)	1
						付属M10インプレナット	1

使用方法

インフルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。
タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせてタブを下方に折り曲げます。
取り付け工具をあてがい、ボルト締結すれば完了です。

左側フレームの穴に、M10インプレナットを取付けしてください。

組付作業手順

警告！

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1. 「純正マフラーを取外してください。」

2. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を純正吊下げゴムに差込み、純正マフラーと本体(A)を純正ボルト、スプリングを再使用し仮締め付けして下さい。

3. 「本体(B)の仮組付け」

最初に、車両後方左フレームの穴に、M10インプレナット取付し、付属ブラケットを付属M10X15ボルトとM10ワッシャで取付けして下さい。次に、付属ブラケットに付属ゴムを差し込んで下さい。
本体(B)の取付けブラケット(3)を付属ゴム(3')に差込み、本体(A)フランジと本体(B)フランジの間に付属ガスケット(45)を挟み、付属ボルト(M8X35)を通し反対側から付属ナット(M8)で仮締め付けして下さい。

4. 「全体の本組み付け」

最初に、リアバンパーを組み付けしてください。
本体(A)(B)(C)及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。

5. 本体(A)(B)(C)及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(締め付けトルク400~500Kgf.cm)
フランジ間のガスケットのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(締め付けトルク400~500Kgf.cm)
テールパイプと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合がある場合は最初から締め直してください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けたりします。

6. 「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の
増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2017/5/19 修正

製品番号 : MZ66


トヨタ シエンタ DBA-NSP170G DAA-NHP170G

◎専用マフラークリッパーの組付け

パイプの先端に、専用マフラークリッパーを差込み、リアバンパーの先端から出ないように調整してマフラークリップで締付けして下さい。

構成部品及び付属品リスト

マフラークリッパー本体 : 4本 テールサイズ
専用マフラークリップ : 4個 120x85-130mm



ご注意!

◎ マフラークリッパーと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。不具合がある不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

お願い!

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類を増し締め及び点検を行って下さい。